



Debido a posible falla en el software de la unidad electrónica del motor revisarán motocicletas de la marca BMW

- ✓ **110 unidades correspondientes a los modelos G650 GS y G650 GS Sertão, fabricadas entre los años 2013 y 2015 serán revisadas.**

La empresa Automotores Gildemeister Perú S.A., representante de la empresa BMW Motorrad en el Perú, informó de manera voluntaria, sobre el llamado a revisión de 110 motocicletas BMW, debido a una falla electrónica en la unidad electrónica del motor.

La Autoridad Nacional de Protección del Consumidor dio a conocer que Automotores Gildemeister informó que se tratan de los modelos G650 GS (R13/40, 0188/189/0135) y G650 GS (R13/40, 0136/0146/0137), fabricadas entre los años 2013, 2014 y 2015.

Al respecto, la empresa precisó que en dichos modelos se presentarían posibles fallas en el software de la unidad electrónica del motor de la motocicleta, lo cual puede provocar una posición errónea en la válvula de mínimo y en algunos casos podría generar que el motor se apague.

En ese sentido, Automotores Gildemeister informó que son 110 las unidades comprendidas en el llamado a revisión en el Perú, de las cuales 82 se encuentran en poder del consumidor.

La empresa exhorta a sus clientes que se pongan en contacto con ellos vía telefónica al 617-9971 a efectos de coordinar el ingreso del vehículo al taller de servicio técnico ubicado en Av. Javier Prado Este N° 5610 – 5620 Camacho - La Molina, para que se realice la actualización de software de la unidad electrónica del motor, sin costo alguno para sus clientes.

La Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor estará atenta al cumplimiento de tales acciones para garantizar que los derechos de los consumidores sean respetados, de acuerdo al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Más información:

https://www.indecopi.gob.pe/documents/51084/360878/Alerta-BMW_motos/dcc70544-880d-d689-7815-64f86d540536

Lima, 13 de marzo de 2017